

DRIFT & UNDERHÅLL AV SYSTEM 1011; 1012; 1015 **1020; 1060; 1070; 1080; 1090; 6010; 6101; 6103;** **6243; 6380; 6465; 6475; 6820; 6840; 6870; 6970**

DETTA HAR KONSTRUERATS FÖR ATT VARA I STORT SETT UNDERHÅLLSFRITT.

Vi rekommenderar inspektion av systemet var 6:e månad.

Viss kontroll av följande punkter är dock önskvärt för lång och problemfri funktion.
Om nödvändigt, kan ersättningsdelar levereras via tillverkaren.

Rengöring av profil (skena). I glidkanalen kan ibland fett och smuts samlas, vilket påverkar systemets funktion negativt.

Glidkanalen kan behöva oljas med siliconvätska vid försämrade glidförmåga.

Rengöring av profil, bör ske kontinuerligt med mildt lösningsmedel.

Kontroll av uppfästningsbeslag i tak eller vägg skall ske kontinuerligt för säker montering.

Beslag – kontrollera att alla beslag är spända.

Sömnadstillbehör: Gardin skall hänga under skena. Om tyget täcker profilen kommer glidfunktionen att försämrats pga. av friktion mellan skensystem – draperi.
Specifiserade Silent Gliss krokar för respektive system skall användas,

Silent Gliss AB
Box 9008
200 39 MALMÖ

Tel. 040-55 52 54
Fax. 040-22 15 82