

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV GLAS

GLAS PUTSNING

Undvik att vidröra glasytan med fingrar eller smutsiga handskar.

Rengöringsutrustningar, trasor etc skall vara fria från grus och skräp för att undvika repning. Glasytan skall vara fri från löst sittande grus och skräp, för att undvika repning.

Använd endast milda tvätt- och rengöringsmedel som rekommenderas för glas. Använd rikligt med vatten.

Använd aldrig metallföremål eller stålull vid rengöringen.

För självrengörande glas och andra specialglas finns särskilda skötselinstruktioner från tillverkaren!

Glas skall inte göras rent vid hög temperatur eller i direkt solljus.